

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
"BASARAB I" AL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA

NESECRET
Exemplar unic
Nr. 1719687
Târgoviște, 30.07.2023



2024

ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA - PRIMĂRIA LOC. CÂMPULUI
REGISTRATURA
31 JUL 2023
INTRARE Nr. 11173
IESIRE

Către,

COMITETELE LOCALE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Tipul mesajului : AVERTIZARE HIDROLOGICĂ

Sursa mesajului : I.N.H.G.A.

Intervalul: 30.07.2023, ora 12:00 – 31.07.2023, ora 24:00

Fenomene vizate : scurgeri importante pe versanți, torenți și pârâie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE.

Zona afectata: conform textului

Textul mesajului



→ COD GALBEN

Având în vedere situația hidro-meteorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți, pârâie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, după cum urmează:

- ARGEȘ – bazin superior;
- DÂMBOVIȚA – bazin superior;
- IALOMIȚA – bazin amonte Ac. Pucioasa și afluenții aferenți sectorului aval Ac. Pucioasa.

Având în vedere fenomenele hidrologice vizate, rog luați următoarele măsuri :

- în vederea informării operative a administrației publice și a M.A.I. despre producerea oricărui fenomen hidro-meteorologic periculos veți transmite urgent raportul operativ la I.S.U. Dâmbovița conform prevederilor OMAI 1422;
- asigurarea permanenței la sediul primăriei, pe perioada de incidență a avertizării meteorologice;
- asigurarea măsurilor de protecție în zonele inundabile (curățarea șanțurilor și a rigolelor, consolidarea malurilor cu saci de nisip, rezervă de saci cu nisip la nivelul UAT și alte măsuri necesare);
- avertizarea populației din localitățile aflate în zonele vulnerabile sau expuse riscului la inundații;
- îndepărtarea materialelor ce pot obtura cursurile de apă la formarea torenților;
- necesitatea supravegherii permanente, pe durata atenționării, a podurilor, podețelor și altor secțiuni înguste de pe cursurile de apă, în scopul evitării blocării lor cu plutitori, precum și a zonelor în care este posibilă formarea torenților;

NESECRET

Nesecret

- stabilirea locurilor de refugiu, a traseelor de evacuare și a zonelor de acordare a primului ajutor pentru cei surprinși de viituri;
- pregătirea și verificarea forțelor și mijloacelor pentru intervenție de la nivelul C.L.S.U. și a operatorilor economici;
- avertizarea turiștilor și a celor care tranzitează zonele menționate despre pericolul la care sunt expuși în condițiile câmpării pe firul văilor cursurilor de apă sau al parcurgerii unor trasee turistice din regiunile potențial a fi afectate;
- exercitarea responsabilităților și competențelor conform prerogativelor legale, fără excepție.

Cu deosebită stimă,

INSPECTOR ȘEF
AL I.S.U.J. DAMBOVITA
Lt. col.

Ing. FLORIN CRISTIAN CLAUDIU